

$$\bar{x} = (251.5 + 250.9 + 250.7 + 252.9 + 252.1) \div 5 = 251.62$$

$$251.5 - 251.62 = -0.12$$

$$250.9 - 251.62 = -0.72$$

$$250.7 - 251.62 = -0.92$$

$$252.9 - 251.62 = 1.28$$

$$252.1 - 251.62 = 0.48$$

$$\begin{array}{l} 0.12 \times = M+ \quad 0.72 \times = M+ \quad 0.92 \times = M+ \quad 1.28 \times \\ = M+ \quad 0.48 \times = M+ \quad \text{MRC} = 3.248 \end{array}$$

このように、面倒な計算をするときに有効です。

## 7) 不偏分散 (V)

サンプル(試料)数(データの個数)  $n$  から 1 を引いた「 $n - 1$ 」で平方和を割った値を **不偏分散** ふへんぶんさん\* といい、 $V$  と表します。一般的に母分散 ぼぶんさん の推定値として使われます。

$$\text{不偏分散 (V)} = \frac{\text{平方和 (S)}}{n - 1}$$

\* JIS Z 8101 (日本産業規格「品質管理用語」) では、不偏分散のことを「標準分散」と定義してあります。

**(例)** 平方和 = 15、サンプル数 = 7 個のときの不偏分散を求めると、次のようになる。

$$V = \frac{15}{7 - 1} = \frac{15}{6} = 2.5$$

## 8) 標準偏差 (s)

不偏分散の平方根を **標準偏差** ひょうじゅんへんさ といい、 $s$  と表します。

$$\text{標準偏差 (s)} = \sqrt{\text{不偏分散}}$$

( $\sqrt{\quad}$  は平方根を意味し「ルート」と読みます)

**(例)** 平方和 = 15、サンプル数 = 7 個のときの標準偏差を求めると、次のようになる。

$$s = \sqrt{2.5} \approx 1.5811$$

## 【参考】電卓を使った平方根の計算法

$2.5$   $\sqrt{\quad}$  と入力すれば、1.58113883…… と表示されます。

**平方根** とは、「2乗すると  $a$  になる数」をいいます。つまり、 $x^2 = a$  を成り立たせる  $x$  の値が、 $a$  の平方根です。

例えば、9 の **平方根** は  $\pm 3$  です。なぜなら、3 と  $-3$  を 2 乗すると 9 になるからです。

算数・数学的には、2.5 の平方根  $\approx \pm 1.5811$  となりますが、QC 検定の標準偏差では、**プラス** の数値が該当します。

## 9) 変動係数 (CV)

標準偏差と平均値の比を **変動係数** へんどうけいすう といい、 $CV$  と表します。

$$\text{変動係数 (CV)} = \frac{\text{標準偏差 (s)}}{\text{平均値 (}\bar{x}\text{)}}$$

**(例)** 標準偏差 = 1.5、平均値 = 2.0 のときの  $CV$  を求めると、次のようになる。

$$CV = \frac{1.5}{2.0} = 0.75$$

## 10) データ変換したときの平均値、平方和の求め方

下の表のような測定値から平均値や平方和を求める場合、元の数値のまま計算するのは面倒です。そのため、QC 検定の試験でデータ変換の問題が出されています。

計算を簡単にするためのデータ変換と計算後に元に戻す手順を説明します。

図表 1.12 元の測定値

No	1	2	3	4	5
測定値	25.1	25.9	25.7	25.6	25.3

ここでは、 $X = (x - 25) \times 10$  を行い、次ページの表を得ました ( $x$ : 元の測定値)。

図表2.12では、③を指す。

**手順5** 区間の境界値を求めます。  
 区間の境界値は、測定のきざみ(最小測定単位)の $\frac{1}{2}$ のところにくるように決めます。

$$\text{第1区間の下側境界値} = \text{最小値} - \frac{\text{測定のきざみ}}{2}$$

第1区間とは、データの最小値が存在する、左端の区間をいいます。

図表2.12では、⑤を指します。

(例)図表2.13では、最小値=35.5、最小測定単位=0.1となるので、

$$\text{第1区間の下側境界値} = 35.5 - \frac{0.1}{2} = \mathbf{35.45} \text{ となり、さらに、}$$

$$\begin{aligned} \text{第1区間の上側境界値} &= \text{第1区間の下限境界値} + \text{区間の幅} \\ &= 35.45 + 0.5 = \mathbf{35.95} \text{ となる。} \end{aligned}$$

よって、第1区間は**35.45~35.95** となる。

図表2.12では、②を指す。

**手順6** 区間の中心値を求めます。

$$\text{区間の中心値} = \frac{\text{区間の下側境界値} + \text{区間の上側境界値}}{2}$$

(例)第1区間の下側境界値 = **35.45**

第1区間の上側境界値 = **35.95** から、

$$\text{第1区間の中心値} = \frac{35.45 + 35.95}{2} = \mathbf{35.70} \text{ となる。}$$

図表2.12では、④を指す。

**手順7** 最終区間まで、区間の境界値と中心値(図表2.14を参照)を求めていきます。

最終区間とは、図表2.12では、⑥を指します。

**手順8** データの度数をカウントし、度数表を作成します。各区間に入るデータ数(度数)をチェックし、表中の右欄に記入します。

図表2.14 度数表

No.	区間	中心値	度数チェック	度数
	35.45~35.95	35.70	//	2
	35.95~36.45	36.20	### ///	8
	36.45~36.95	36.70	### ### /	11
	36.95~37.45	37.20	### ### ### ### ■	20
	37.45~37.95	37.70	### ### ### ### ### ■	25
	37.95~38.45	38.20	### ### ###	15
	38.45~38.95	38.70	### ###	10
	38.95~39.45	39.20	////	4
	39.45~39.95	39.70	////	4
	39.95~40.45	40.20	/	1
計				100

**手順9** 度数値からヒストグラムを作成します。平均値や規格値がある場合は、上限規格( $S_U$ )、下限規格( $S_L$ )を記入します。

図表2.15 ヒストグラム

